



BARRIÈRE ANTICHALEUR POUR SOUDURE

Stop-Heat

01.

Pâte Antichaleur pour la Soudure

Pendant les opérations de soudure et brasage, STOP-HEAT bloque la conduction thermique, protège les surfaces et empêche les zones entourant la soudure de brûler ou de se déformer.

Sa formule en pâte adhère sans couler, glisser ou laisser des résidus, protégeant également les surfaces peintes et vernies par des changements de couleur.

Avantages:

- ✓ Réutilisable jusqu'à 40 fois. ✓ Simple à utiliser.
- ✓ Pas dangereux et pas toxique. ✓ Il absorbe la chaleur émise par la torche de brasage, empêchant les zones entourant le point de soudure de brûler ou de se déformer. ✓ Il protège les composants et les matériaux pendant la soudure pour éviter les dommages coûteux causés par la chaleur. ✓ Il ne goutte ou glisse pas.



Art.-Nr.	Description	€	kg	**
TR1173.01	Pot de 500 gr	-	12	-

